

Контрольное (надзорное) мероприятие:
№45220061000200874898 от 10.02.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области

640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-305, E-mail: info@45.mchs.gov.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

640006, Курганская область, г. Курган ул. Савельева, 18, телефон/факс: 8(3522) 476-411, E-mail: und-pr45@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Шадринску и Шадринскому району

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-28-15 E-mail: shadr_mond@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 105/1**

вручается: Федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области полковника внутренней службы Трофимова К.А. № 105 от 10.02.2022 года в период с 14.02.2022 г. по 28.02.2022 года инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области младшим лейтенантом внутренней службы Мамонтовым Алексеем Николаевичем проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица по доверенности № 0133/02.03 от 15.11.2021 г. – директор Шадринского филиала Барашева Ольга Михайловна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020	при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о	01.03.2023	

	№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.		
2.	лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023	
3.	отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств.	п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023	
4.	в полу на путях эвакуации перед выходом из актового зала в коридор, перед эвакуационным выходом из спортзала, перед эвакуационным (центральным) выходом из учебного корпуса № 1 выполнены перепады высоты менее 0,45 м при этом не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2023	
5.	горизонтальные входные площадки перед эвакуационными выходами из актового зала, спортзала, общежития (с восточной стороны) наружу менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.03.2023	
6.	руководитель организации не организовал за последние 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, ограждений на крышах с составлением	п. 17 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об	01.03.2023	

	соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
7.	руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности с определением класса зона и обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны склада №100, склада №110, архива бухгалтерии №24.	п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023	
8.	помещение оружейной комнаты не оборудовано пожарными извещателями.	ст. 38 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 3, таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.03.2023 01.03.2023	
9.	планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, размеры планов эвакуации выполнены менее 600x400 мм.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.2.4, п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»	01.03.2023	
10.	руководитель организации не обеспечил проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023	

11.	руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023	
12.	в помещении архива № 2, склада № 13А, склада № 47 пределы заполнения дверных проемов в противопожарных перегородках 1 типа не выполнены противопожарными преградами 2 типа.	ст. 88, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 564, 512 СП 4 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	01.03.2023	
13.	руководитель организации не обеспечил исправное состояние приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток 1 этажа учебного корпуса № 1, на двери южной лестничной клетки 1 этажа учебного корпуса № 2.	п. 24 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023	
14.	в помещении вахты общежития эксплуатируется удлинитель электрический со следами термического воздействия.	п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

подпись

Инспектор ОНДиПР по городу Шадринску и Шадринскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Курганской области младший лейтенант внутренней службы Мамонтов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

подпись

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.