

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Центральному округу)
(300012, г. Тула, ул. Рязанская, д. 44, тел./факс: (4872) 24-02-98), E-mail: ondcentr@mail.ru

Заключение № 000009
о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. « 16 » января 2020 г. по 17 ч. 00 мин. « 11 » февраля
2020 г. проведено обследование документов, объекта защиты спортивного зала
(на правах аренды) Тульского филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» (Тульский филиал
Финуниверситета)

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя

(гражданина), правообладателя собственности, имущества)
расположенного (ых) по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Демьянова, д. 26а

Вывод по результатам обследования: спортивный зал (на правах аренды) не
соответствует требованиям пожарной безопасности

(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует)
требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение выдано: Тульскому филиалу федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» (Тульский филиал
Финуниверситета), 7714086422

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

ВрИО начальника ОНД и ПР г. Тулы

(по Центральному округу)

Афонин К.А.

(должность, фамилия, инициалы
начальника органа ГПН)



« 11 » февраля 2020 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Центральному округу)
(300012, г. Тула, ул. Рязанская, д. 44, тел./факс: (4872) 24-02-98), E-mail: ondcentr@mail.ru

Акт № 000009
обследования

« 11 » февраля 2020 г.

г. Тула
(город, село, поселок)

17 ч. 00 мин.

ВРИО начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Центральному округу) Афонин
Константин Андреевич

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)
в период с 10 ч. 00 мин. « 16 » января 2020 года по 17 ч. 00 мин. « 11 » февраля 2020 года проведено обследование документов, объекта заявителя:

**Тульский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»**

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: **Тульская область, г. Тула, ул. Демьянова, д. 26а**

при обследовании присутствовали: директор Тульского филиала Финуниверситета
Кузнецов Геннадий Васильевич, начальник административно-хозяйственного
отдела Тульского филиала Финуниверситета Гречишкин Сергей Николаевич

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта – Ф 2.1. Здание 2-х этажное

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество
зданий, их этажность, размеры в плане.

Отопление центральное водяное, вентиляция естественная, электропроводка
скрытая.

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Стены – железобетонные, межэтажные перекрытия несгораемые, 2 степени
огнестойкости

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости
строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и
функциональной пожарной опасности.

Технические средства пожарной сигнализации находятся в исправном состоянии. Контракт
на оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации от 17.01.2020
года № 1, свидетельства о прохождении обучения по программе пожарно-технического
минимума, приказ «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории, в
здании и помещениях Тульский филиал Финуниверситета» от 22.12.2015 года № 62/о,

договор аренды недвижимого муниципального имущества от 25.04.2019 года № ЦУ-2019078, акт проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 31.01.2020 года б/н.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1.	<p>Не выполнены эвакуационные выходы из спортивного зала в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности, а также в соответствии с планом эвакуации и СОУЭ, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не обеспечена ширина эвакуационных выходов шириной не менее 0,8 м; - не обеспечено открывание дверей, расположенных путях эвакуации, по направлению выхода из помещений. 	<p>ППР в РФ п. 33</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>СНиП 21-01-97* п. 6.16</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</p> <p>1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;</p> <p>0,8 м — во всех остальных случаях.</p>
2.	<p>Допущен перепад высот менее 45 см перед эвакуационным выходом, ведущим из спортивного зала непосредственно наружу.</p>	<p>ППР в РФ п. 33</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>СНиП 21-01-97 п. 6.28*</p> <p>В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.</p>

С Актом обследования ознакомлен:

Директор

Тулского филиала Финуниверситета

Кузнецов Геннадий Васильевич

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 11 » февраля 2020 г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Кузнецов Геннадий Васильевич

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



Вывод по результатам обследования:

объект защиты – спортивный зал (на правах аренды) Тульского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Тулский филиал Финуниверситета)

Состояние занимаемых помещений не позволяет обеспечить соблюдение требований ПБ при осуществлении «Образовательной деятельности»

« 11 » февраля 2020 г.

Обследование проводил:

ВРИО начальник ОНД и ПР г. Тулы

(по Центральному округу)

Афонин К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » февраля 2020 г.

