

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Доступности объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Владикавказский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Фактический адрес	362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, д. 7
Телефон 8(8672) 51-89-83	E-mail: vlad_filial@fa.ru
Ведомственная принадлежность	Правительство Российской Федерации
Вид деятельности	Образование
Форма собственности объекта	Государственная
Размещение объекта	отдельно стоящее здание с пристройкой, столовой, медицинским кабинетом, общежитием этажи, на которых оказываются услуги населению – 1 этаж
Количество и назначение входов	3 (вход в объекты и выход из них, выход на внутреннюю территорию, вход, выход в столовую, медицинский кабинет, общежитие)
Год постройки	1969
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от стоянки транспорта, м	5 м
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	нет
Лестницы на пути движения	есть
Поручни на имеющихся лестницах	есть (для колясочников)
Пандусы на пути движения	есть
Поручни на имеющихся пандусах	есть

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации и по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию						
- ширина прохода, калитки	1,2 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- информация об объекте	Частично имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей						
Расстояние до входа в здание	5 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О, С, Г
Количество машино-мест для инвалидов	4			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5 м			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3,4 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-указатели направления движения	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- места отдыха	имеются			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	0,7 м					

- поручни высота	0,8 м			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	имеется			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	имеется (контрастная маркировка крайних ступеней на всю ширину проступи шириной 6 см по краю проступи)			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	0,7 м			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.	16,3%			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	имеются			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7 – 0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Габариты площадки (ширина) с пандусом	5,4 м			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	8,1 м			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	4,4 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	3,7 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С

Поручни	имеются			Есть при высоте более 0,45 м	Допустимо отсутствие	К, О, С
Навес	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	частично имеется			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	имеется			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	имеется			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,7-0,9 м			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- завершения поручней за пределами марша	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	имеются			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса $v \% = (H : L) \times 100\%$	16,3%			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,0 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,7 м			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	3,0 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	3,0 м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К

-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина				1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	имеются			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7-0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м			0,8-1,0 м		О
- горизонтальные завершения поручней	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- нетравмирующие окончания	имеются			Имеются		К, О
Нескользящее покрытие (при намокании)	имеется			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
Звуковой маяк у входа	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	нет					
Глубина				1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина				2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно						
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету				0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего				0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней				Имеется на	Отсутствие,	С

				проступи	несоответствие	
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа – нет необходимости						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной				-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный				-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,7 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	2,0 м			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	2,0 м			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
Указатели направления движения, входа, выхода	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеются			Имеются		К, Г
Речевые информаторы	не имеются			Имеются		С

и маяки				Имеются			
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	не имеются			Имеются			Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	не имеются			Имеются			Г
Тактильная схема	не имеются			Имеются			С
Место отдыха и ожидания:							
- места для сидения на первом этаже	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие		О
- зона для коляски на каждом этаже	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие		
Навесное оборудование, выступ в зону движения				Необходимо отсутствие	Допустимо наличие		С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) – нет							
Контрастная маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует		С
Поручни с двух сторон на лестнице				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней		О
- горизонтальные завершения поручней				имеются	отсутствуют		О
Пандус внутренний на этаже – нет необходимости							
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м		К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %		К
Разворотные площадки внизу, сверху (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м		К
Разворотные площадки внизу, сверху (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м		К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие		К
- на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м			О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) – нет							
Маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие		С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие		О, С О, С
- горизонтальные завершения				Имеется	Допустимо отсутствие		О, С
- нетравмирующие окончания				Имеется	Допустимо отсутствие		О, С

- указатели номера этажа на поручне тактильные				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	нет					
Кабина:						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
Световая информация				Имеется		Г
Звуковая информация				Имеется		С
Знак доступности				Наличие		К
Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок – не производится						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете (учебная аудитория)						
Ширина проема двери в свету	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	порога нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	имеется			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	имеется			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- размещение на высоте				1,8 м и менее	Не учитывается	К
- высота прописных букв				0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,2x1,1			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением № - нет						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О

Зал						
Доля мест для колясочников от общего числа мест Актовый зал Читальный зал	6 мест (2,2%) 1 место (2,5%)			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,45 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников				Не требуется	Имеется	К
Санузел для инвалидов	имеется			Имеется	-	Г
Знак доступности помещения	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	не имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	0,98 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,4 м			0,8 м и более		К
- высота раковины	0,8 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- опорный поручень	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	нет					
- количество кабин				справочно		
- знак доступности кабины				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаза				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- крючки для костылей				Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территории объекта** - размещение оборудования и носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения; установка раздвижных дверей; приобретение подъемных платформ (аппарели);
- **на входной группе** – установка при входе в объект вывески с графиком работы филиала, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- **на путях передвижения** – предоставление сменного кресла-коляски;
- **в зоне оказания услуги** – установка в помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
- **в санитарных помещениях**

Председатель комиссии:

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

И.С.Карапетян

Члены комиссии:

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе

А.К. Мовсесов

Ведущий электроник

В.Е. Бондарь

Преподаватель-организатор
безопасности жизнедеятельности

Ю.П. Шабанов

Председатель Северо-Осетинского регионального
отделения общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

А.Т. Смайлиев

Председатель Северо-Осетинского регионального
отделения общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
знамени общества слепых»

Б.И. Гатциев